

Tabelle III.

Während des Betriebes plötzlich zerrissen ist nach der Seilstatistik 1894
von 64 abgelegten Schachtförderseilen ein Bandseil.

Fde. Nr.	Nr. der Seil- statistik 1894	Material.	Fabrikant.	Schacht.	Teil des Auf- liegens in Tagen.	Aus- weisung in Milliar- den Kgm	Bruchstelle im Seile.	Veranlassung des Zerreißens.
1	1	Tiegelgußstahl.	G. Veckel.	Vandennestschacht I. Berginspektion III.	243	8,40	206 m vom oberen Seilende. Die Rippen blieben in ihrer Lage und erlitten keine Veränderung.	Ursache unbekannt.

